



3000 PSI

Maat	Dash	A	B	C	E	Bout	Bout
080 1/2	08	17,5	38,1	30,2	6,7	M8x30	5/16-18 x 1-1/4
5/8	10			34,0			
100 3/4	12	22,2	47,6	38,1	6,7	M10x35	3/8-16 x 1- 1/2
102 1	16	26,2	52,4	44,5	8,0	M10x35	3/8-16 x 1- 1/2
104 1-1/4	20	30,2	58,7	50,8	8,0	M10x40	7/16-14 x 1- 3/4
106 1-1/2	24	35,7	69,9	60,3	8,0	M12x45	1/2-13 x 1- 3/4
108 2	32	42,9	77,8	71,4	9,5	M12x45	1/2-13 x 1- 3/4
110 2-1/2	40	50,8	88,9	84,1	9,5	M14x45	1/2 -13 x 1- 3/4
112 3	48	62	106,4	101,6	9,5	M16x50	5/8-11 x 2

6000 PSI

401 1/2	08	18,3	40,5	31,7	7,8	M8x30	5/16-18 x 1- 1/4
402 3/4	12	23,8	50,8	41,3	8,8	M10x35	3/8-16 x 1- 1/2
403 1	16	27,8	57,1	47,6	9,5	M12x45	7/16-14 x 1- 3/4
404 1-1/4	20	31,7	66,7	54,0	10,3	M14x45	1/2-13 x 1- 3/4
405 1-1/2	24	36,7	79,4	63,5	12,6	M16x50	5/8-11 x 2
406 2	32	44,4	96,8	79,4	12,6	M20x70	3/4-10 x 2- 1/2
2-1/2	40	58,7	123,8				
3	48	71,4	152,4				